

Rozhodnutí a ATEST 8SD 3477:

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: 1179/2013-150-SCH2

V Praze dne 19.04.2013

OSVĚDČENÍ

O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU
KONSTRUKČNÍ ČÁSTI VOZIDLA NEBO VÝBAVY VOZIDLA č.

3 477

Ministerstvo dopravy České republiky podle ustanovení § 19 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích **vydává** osvědčení o schválení technické způsobilosti typu.

Druh: ELEKTRONICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOZIDEL
DETEKTOR RADAROVÉHO VYSÍLÁNÍ

Tovární značka: Protector
Typ (typová řada): 800, 850, 950 CZ

Držitel: AntiRadary.NET s.r.o.
Na Sekyrci 1392
160 00 Praha 6 - Dejvice

Toto osvědčení je přílohou rozhodnutí MD ČR o schválení technické způsobilosti výše uvedeného typu vydaného dne 19.04.2013 pod stejným číslem jednacím a je nepřenosné.



MDL 6259

Antiradary Genevo Protector ve verzích 800, 850 a 950 vyhověly náročným testům v pověřené zkušebně Ministerstva dopravy České republiky TÜV SÜD Czech s.r.o.

ATEST MINISTERSTVA DOPRAVY:

Dne 19.4.2013 bylo Ministerstvem dopravy České republiky uděleno rozhodnutí, že výše zmiňované detektory jsou schválené pro montáž do vozidel jako dodatečné elektronické příslušenství, konkrétně přímo "Detektor radarového vysílání".

Dokumenty, vystavené nezávislou zkušebnou TÜV SÜD Czech s.r.o., jednoznačně popisují funkci zařízení, instalovaného ve vozidle. Nemusíte se proto obávat policejní kontroly. Pokud se službu konající policista bude dotazovat, co to máte instalováno ve vozidle, stačí se odkázat na platnou homologaci, případně dokumenty k zařízení dotýčnému policistovi předložit.